



ワーク座標	G55	使用工具04	M10 タップ
使用工具01	φ20 歯数4 ハイスエンドミル		
使用工具02	φ3 90° テーパー センタドリル	安全点	50.0
使用工具03	φ8.5 ドリル	切削	重切削

2×M10▽15/φ8.5▽20