

```
{ especificacaoTecnica: { fabricante: 'Boeing', modelo: '707', prefixo: 'PP-VJB' },
informacoesVoo:
  { companhiaAerea: 'Varig',
    voo: '810',
    origem: 'SBGL',
    destino: 'KLAX' },
informacoesOcorrencia:
  { classificacao: 'Acidente',
    data: '27/11/1962',
    tipo: 'CFIT - Colisão em Voo Controlado com o Terreno',
    cidade: 'Lima',
    estado: 'EX',
    pais: 'Peru',
    vitimas: 97,
    vitimasFatais: 97 },
_id: 5deaccd1a091532838646085,
ramo: 'Aviação Comercial' },{ especificacaoTecnica:
  { fabricante: 'Piper Aircraft',
    modelo: 'PA-18/135',
    prefixo: 'PT-ARV' },
informacoesVoo:
  { companhiaAerea: null,
    voo: null,
    origem: 'Itapebi',
    destino: 'SNEP' },
informacoesOcorrencia:
  { classificacao: 'Acidente',
    data: '10/03/1966',
    tipo: 'Colisão com Obstáculo no Solo',
    cidade: 'Eunápolis',
    estado: 'BA',
    pais: 'Brasil',
    vitimas: 1,
    vitimasFatais: 0 },
_id: 5deace26a091532838646086,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica:
  { fabricante: 'Beechcraft', modelo: 'C-35', prefixo: 'PT-AJQ' },
informacoesVoo:
  { companhiaAerea: null,
    voo: null,
    origem: 'Balatal Lagedo',
    destino: 'SDWQ' },
informacoesOcorrencia:
```

```
{ classificacao: 'Acidente',
  data: '08/10/1969',
  tipo: 'Falha de Sistema/ Componente',
  cidade: 'Alenquer',
  estado: 'PA',
  pais: 'Brasil',
  vitimas: 1,
  vitimasFatais: 0 },
_id: 5df111bc1bec1c2e78ec9895,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica:
{ fabricante: 'Beechcraft', modelo: 'C-35', prefixo: 'PT-AJQ' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null,
  voo: null,
  origem: 'Balatal Lagedo',
  destino: 'SDWQ' },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
  data: '08/10/1969',
  tipo: 'Falha de Sistema/ Componente',
  cidade: 'Alenquer',
  estado: 'PA',
  pais: 'Brasil',
  vitimas: 1,
  vitimasFatais: 0 },
_id: 5df1145b4b35b12908814407,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica: { fabricante: 'Cessna', modelo:
'206', prefixo: 'PP-DOW' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null,
  voo: null,
  origem: 'null',
  destino: 'null' },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
  data: '04/01/1974',
  tipo: 'Perda de Controle em Voo',
  cidade: 'Salvador',
  estado: 'BA',
  pais: 'Brasil',
  vitimas: 2,
  vitimasFatais: 0 },
_id: 5df11f5a6c65fc0d4037ae69,
```

```
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica: { fabricante: 'Cessna', modelo:
'210', prefixo: 'PT-ICX' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null,
  voo: null,
  origem: 'SBMT',
  destino: 'SNAG' },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
  data: '23/01/1974',
  tipo: 'Com Trem de Pouso',
  cidade: 'Araguari',
  estado: 'MG',
  pais: 'Brasil',
  vitimas: 3,
  vitimasFatais: 0 },
_id: 5df1210c6c65fc0d4037ae6a,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica: { fabricante: 'Cessna', modelo:
'182', prefixo: 'PT-IUC' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null,
  voo: null,
  origem: 'SBAA',
  destino: 'Fazenda Umuarama' },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
  data: '26/01/1974',
  tipo: 'Perda de Controle em Voo',
  cidade: 'Marabá',
  estado: 'PA',
  pais: 'Brasil',
  vitimas: 5,
  vitimasFatais: 5 },
_id: 5df122806c65fc0d4037ae6b,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica: { fabricante: 'Cessna', modelo:
'402', prefixo: 'PP-ATS' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null,
  voo: null,
  origem: 'SBAR',
  destino: 'SBSV' },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
```

```
data: '28/01/1974',
tipo: 'Colisão em Voo com Obstáculo',
cidade: 'Entre Rios',
estado: 'BA',
pais: 'Brasil',
vitimas: 6,
vitimasFatais: 2 },
_id: 5df1245b6c65fc0d4037ae6c,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica:
{ fabricante: 'Bell Aircraft',
modelo: '47G4A',
prefixo: 'PT-HCV' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null,
voo: null,
origem: 'Serra do Norte',
destino: null },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
data: '30/01/1974',
tipo: 'Pouso Brusco',
cidade: 'Não identificada',
estado: 'PA',
pais: 'Brasil',
vitimas: 1,
vitimasFatais: 0 },
_id: 5df12bc16c65fc0d4037ae6d,
ramo: 'Aviação Geral' },{ especificacaoTecnica:
{ fabricante: 'Bell Aircraft', modelo: '47J', prefixo: 'PT-HDU' },
informacoesVoo:
{ companhiaAerea: null, voo: null, origem: null, destino: null },
informacoesOcorrencia:
{ classificacao: 'Acidente',
data: '04/02/1974',
tipo: 'Perda de Controle em Voo',
cidade: 'Belo Horizonte',
estado: 'MG',
pais: 'Brasil',
vitimas: 2,
vitimasFatais: 0 },
_id: 5df1340b75649a2c34489d28,
ramo: 'Aviação Geral' }
```