



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 9000 ISO (ISO-9000)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 9000 ISO (ISO-9000)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 9000 ISO (ISO-9000)

