



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 200 ISO (ISO-200)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 200 ISO (ISO-200)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 200 ISO (ISO-200)

