



Flat noise levels - Pentax, K-1 Mark II, 400 ISO (ISO-400)



Flat histogram - Pentax, K-1 Mark II, 400 ISO (ISO-400)



Conversion curves - Pentax, K-1 Mark II, 400 ISO (ISO-400)

