


Схема размещения объектов на площадке «Б» ПП «Лесосибирск»








Складские секторы

- 1 – Сектор Б1
- 2 – Сектор Б2 ГСМ (Бочко-тара)
- 3 – Сектор Б3
- 4 – Сектор Б4
- 5 – Сектор Б5
- 6 – Сектор Б6
- 7 – Сектор Б7
- 8 – Сектор Б8
- 9 – Сектор Б9
- 10 – Сектор Б10 Цианистый натрий
- 11 – Сектор Б11
- 12 – Сектор Б12
- 13 – Сектор Б13
- 14 – Сектор Б14
- 15 – Сектор Б15 ВМ

Офисы и прочие объекты

- 16 – КПП 3
- 17 – Офис ПРР
- 18 – Офис МТР
- 19 – Офис МТР
- 20 – Мастер приемщик
- 21 – Сварочный пост

Условные обозначения

-  – Автозаправочная станция
-  – Площадка открытого хранения МТР
-  – КПП, въезд на базу
-  – места стоянки техники
-  – помещения, сооружения

Обратите внимание!
После въезда на площадку
поворот налево ЗАПРЕЩЁН!

ВНИМАНИЕ!

На территории площадки вне автомобиля обязательное использование спецодежды, каски, защитной обуви, очков.

При покидании автомобиля обязательно установите противооткатные упоры.
Запрещено находиться в кабине до окончания погрузочно-разгрузочных работ