



Pin-Änderungen in v8:
-MIC UP und MIC DOWN am PCF8574 statt am RPi Pico
-eigener I2C-Bus für den Takterzeuger Si5351

