

## 장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2020-00404	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2020-11-03 ~ 2020-11-03
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2020-11-03 13:16	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	이의주 기결	김몽용 기결	전진희 기결
합의			
수신참조	경영기획팀/강병규		
제목	영상취재팀 카메라 수리		

## 1. 개요

- 영상취재용 ENG Camera Memory Slot 수리

## 2. 현황

- 영상취재 ENG Camera Memory Slot 불량 발생
- 녹화 시 Recording 불가로 취재 시 Camera 사용 불가
- 확인결과 Memory Card 장착 시 고정부위 마모로 인하여 Memory Card 탈거로 Recording 불가
- 해당 장비는 영상취재의 주요 장비로 미 수리 시 취재에 사용 불가

☞ 세부내역은 영상취재팀 수리 요청서 참조,

수리장비



### 3. 수리비용

- 제품 : PMW-500 (S/N : 61295, 60194)
- 수량 : 2ea
- 비용 : 542,800원 (부가세 별도)

### 4. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부