







장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2017-00217	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2017-10-25 ~ 2017-10-25
기안자	하승범	보존기간	5년
기안일자	2017-10-25 16:49	시행자	하승범
결재	파트장	부국장	대표이사
	 	 	 
합의			
수신참조	함아란/경영기획팀		
제목	트라이포드 수리 건		

1. 개요

○ 뉴스이노베이션 취재팀이 사용하는 카메라 트라이포드 헤드,지지대 수리 건


2. 내용

○ 뉴스이노베이션 취재 업무 수행 중 트라이포드 헤드 및 지지대 부분의 불량으로
카메라의 고정이 원활하지 못하여 해당 업체에 수리를 의뢰함
☞ 불량 내용은 뉴스이노베이션팀 수리요청서 참조

3. 수리 결과

가. 트라이포드 헤드

☞ 카메라 상·하 조절(Tilt)를 담당하는 톱니 모양의 조임새(암·수) 부분이 마모되어 해당
부품을 교체함

	
조임새(암) 부품 교체	조임새(수) 부품 교체

나. 트라이포드 지지대

☞ 트라이포드 지지대 중 한 개가 분리되어 해당 부분을 재결합하였음

	
수리 전(지지대 분리)	수리 후(지지대 재결합)

4. 수리 비용(VAT 별도)

가. 트라이포드 헤드 수리 비용 : 435,300원

나. 트라이포드 지지대 수리 비용 : 40,000원

※ 별첨

- 뉴스이노베이션팀 수리 요청서
- 견적서 2부