

## 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-2021-00053	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트	시행일자	2021-02-19 ~ 2021-02-19
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2021-02-19 13:30	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	강병규 기결	이익주 기결	전진희 기결
합의			
수신참조	경영기획팀		
제목	오픈 스튜디오 EFP카메라 광케이블 수리		

## 1. 개요

- 돌직구쇼 야외 오프닝용 카메라 광케이블 수리 건

## 2. 현황

- 오픈 스튜디오 돌직구쇼 야외 오프닝 시 문을 열지 않고 카메라 연결 가능여부 파악을 위해 문 뒤쪽 하단 구멍으로 케이블을 포설하여 방송 진행
- 문 뒤쪽 하단으로 케이블 포설 시 케이블이 꺾이는 부분이 생겨 카메라 연결 불가
- 카메라 광케이블은 유리섬유로 되어 있어 케이블이 꺾였을 때 유리섬유가 깨지면서 데이터 전송이 불가능 해지기 때문에 수리가 필요함

수리품목



**3. 수리비용**

- 제품: EFP 카메라 광케이블
- 수량: 1ea
- 비용: 450,000원 (부가세 별도)

**4. 별첨**

- 견적서 1부