

장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트-2 019-00460	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2019-09-26 ~ 2019-09-26
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2019-09-26 10:58	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	이의주 기결	윤희준 기결	박정열 기결
합의			
수신참조	경영기획팀/강병규		
제목	영상취재팀 트라이포트 수리		

1. 개요

- 영상취재용 트라이포트 수리

2. 현황

- 영상취재 시 사용되는 트라이포트 헤드의 Pan 속도조절이 되지 않아 취재에 사용불가
- 트라이포트 헤드 문제발생 시 헤드를 분해하여 부속점검을 진행해야 함
- 점검결과 헤드 모듈에 문제가 발생하여 모듈을 교체 해야 사용가능 판정
- 아래 장비는 취재 시 필수 장비로서 헤드 미 수리 시 취재 불가

☞ 세부내역은 영취팀 수리 요청서 참조,

수리장비



3. 수리비용

- 제품 : Miller Arrow 55
- 수량 : 1ea
- 비용 : 1,263,400원(부가세 별도)

4. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부