

## 장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2019-00144	신청구분	장비구매/수리 기안서
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트	시행일자	2019-03-26 ~ 2019-03-26
기안자	유인혁	보존기간	5년
기안일자	2019-03-26 17:53	시행자	유인혁
결재	파트장	팀장	대표이사
	<b>이익주</b> 기결	<b>윤희준</b> 기결	<b>박정열</b> 기결
합의			
수신참조	경영기획팀		
제목	중계2호차 트라이포트 수리요청		

## 1. 개요

- 중계2호차 트라이포트 헤드 수리 검토

## 2. 현황

- 중계2호차 카메라 트라이포트 노후화로 인해 카메라 장착 시 견디지 못하고 앞으로 넘어가는 현상 발생
- 각 중계마다 항상 사용하는 장비로 긴급 수리 요청
- 장비의 잦은 사용과 노후화로 인하여 헤드 안을 지지해 주는 모듈이 마모 되어 카메라를 잡아줄 수 없는 상황으로 헤드 속 모듈을 교체해야 되는 상황이 발생됨.
- 위 장비는 현장 중계 시 항상 사용하는 장비로 현재 보유 현황이 카메라의 보유현황과 1:1로 일치하기 때문에 미 수리 시 방송중계에 영향을 줄 수 있어 수리를 요함.

마모부위



## 3. 수리비용

- 제품명 : Miller Arrow55
- 수량 : 1대
- 비용 : 1,398,000원(VAT별도)

## 4. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부