

# Lötarbeitsplatz



## Wichtige Informationen

- **Lötstation:** JBC CD2E020
  - **mobile LötKolben:** PINECIL v1 und v2
  - **Entlötstation:** PACE ST 115 Basisstation und SX-70 Kolben
  - **Lötdampfabsaugung:** qubo Fume Extraction Unit
- .....

## Ansprechpartner

Discord-Channel: `#werkzeuge`

.....

## Workflow

- Stromversorgung des Arbeitsplatzes über die Verteilerleiste einschalten (auf der rechten Seite links neben der Entlötstation)
  - ggf. Arbeitsplatzbeleuchtung aus dem Standby wecken (geht nach 45min Inaktivität aus)
- .....

## Links

Wiki-Seite:



<https://wiki.netz39.de/internal:inventory:tools:loetarbeitsplatz>

## Arbeitsschutz



Einweisung nötig



Vorsicht vor heißen Werkzeugen