

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Blower Manual
Departemen	Crating
Factory	C
Produk	Ekspor Komponen

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Mesin Blower Manual

HAZARD:

1. Tangan terjepit material
2. Ledakan mal fungsi Blower
3. Ledakan Udara/debu dalam kantong Blower
4. Tersengat arus listrik
5. Paparan debu
6. Tersandung kabel, balok, selang
7. Terpleset, tergores
8. Kebakaran
9. Paparan Kebisingan
10. Kegagalan LOTOTO

Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan
cara kerja aman)



CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
2. Pastikan perangkat mesin kantong blower dalam keadaan baik dan tidak ada kebocoran
3. Jangan posisikan tangan ke dalam bagian keni belt yang berputar di mesin
4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
6. Pastikan emergency switch/Saklar serta cover mesin berfungsi:
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
 - Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit
 - Pastikan Swich/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
7. Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
8. Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin, Cleaning mesin dan setting mesin.
9. Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning
11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
12. Pastikan jari tangan anda jauh dari vanvelt yang berputar/Roda keni
13. Pastikan pada saat setting posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
14. Pastikan Blower mesin Normal
15. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
16. Pencegahan kebakaran ,Pastikan area kerja bersih
17. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
18. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
19. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin, perawatan, mesin rusak, AM/TPM
22. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
24. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
25. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan



yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.

ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

									
Sepatu Safety		Masker		Kaca Mata Safety		Sarung Tangan Karet		Ear Plug	

DIPELAJARI DAN DIPAHAMI	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						