


Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Sanding Brush Rail
Departemen	Line 3, Off line
Factory	A
Produk	Sanding Rail Komponen Pintu

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di Mesin Sanding Brush Rail

BAHAYA:

1. Jari tangan terjepit conveyor
2. Bagian Tubuh tertimpa dan terjepit material
3. Paparan Kebisingan.
4. Paparan debu
5. Terkena sander yang berputar.
6. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
7. Potensi kebakaran
8. Tersandung/terpleset
9. Tertusuk kayu/material
10. Kegagalan Lototo



Keterangan :
(gambar sesuai urutan penjelasan bahaya)

CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD dengan benar
2. Pastikan Posisi tangan anda jauh dari Belting yang berputar
3. Pastikan emergency stop berfungsi dengan benar
4. Pastikan sensor mesin berfungsi
5. Pastikan safety guard pada rantai terpasang
6. Pastikan semua kabel listrik tertutup dan terlindungi dengan benar serta aman
7. Pencegahan kebakaran, pastikan kondisi sander tidak tumpul dan sisa kayu harus bersih
8. Pastikan Operator terlatih (Training)
9. Jaga selalu kebersihan sebelum meninggalkan lokasi kerja
10. Jika ada masalah segera lapor keatasan (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
11. Susunlah material dengan benar
12. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor
13. Pastikan mesin press kondisi off pada saat cleaning
14. Jaga selalu kebersihan sebelum dan sesudah bekerja
15. Hindari prilaku/tindakan tidak aman (dengan bypass pelindung mesin)
16. Wajib LOTO setiap Cleaning,perbaikan
17. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin
18. Wajib bagi karyawan pindahan/rotasi baru ataupun beda mesin namun sama mesin yang di gunakan, mendapatkan induksi awal sebelum melakukan pekerjaan di mesin tersebut.
19. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
20. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
21. Penggunaan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
22. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin,Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.
23. Resiko Organomik



MATIKAN ALIRAN LISTRIK JIKA TIDAK DIGUNAKAN



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

				
Sepatu Safety	Ear plug	Kacamata Safety	Masker	Sarung Tangan kain/Karet

Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						