

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/002

CII/FRM/146

TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan Drop Saw

HAZARD:

1. Tangan terjepit clamp
2. Tangan tertusuk Kayu
3. Pentalan material Kayu
4. Terpotong
5. Tersengat arus listrik
6. Paparan debu
7. Paparan Kebisingan
8. Terpelset



CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
 - Pastikan posisi stoper terkunci dengan baik dan Alas Stoper juga dari material yang standart
 - Pastikan menggunakan kaca mata ketika menggunakan Lem kaca/power glue untuk menempelkan Stoper alas material.
3. Pastikan Pisau tajam/tidak tumpul dan clam angin pres berfungsi dengan baik
4. Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
5. Gunakan Ear Plug
6. Pastikan emergency switch Key dan Tekanan



angin/piston serta cover mesin berfungsi:

- Pelatihan pengoperasian mesin
- Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
- Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit dan Pisau
- Pastikan Swith/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
- Pastikan press pneumatik Bar angin sesuai dan berfungsi dengan baik.
- Area kerja dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.

7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.

8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan setting mesin.

9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.

10.Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)

9. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

				
Sepatu Safety	Masker	Kaca Mata Safety	Sarung Tangan Karet	Ear Plug

DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						
	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						