

ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/002

CII/FRM/146


TEMA

**Resiko Bahaya Pekerjaan
Di Mesin Brace Rail &
Router**

HAZARD:

1. Tangan terjepit clamp
2. Tangan tertusuk Kayu
3. Pentalan material Kayu
4. Terpotong
5. Tersengat arus listrik
6. Paparan debu
7. Paparan Kebisingan
8. Terpelset,tergores
9. Kegagalan Lototo
10. Potensi kebakaran

Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



CARA KERJA AMAN:

- Gunakan APD;
 - Kaca mata Safety
 - Sarung Tangan
 - Sepatu Safety
 - Ear Plug
- Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
 - Pastikan posisi stoper terkunci dengan baik dan Alas Stoper juga dari material yang standart
 - Pastikan menggunakan kaca mata ketika menggunakan Lem kaca/power glue untuk menempelkan Stoper alas material.
- Pastikan Pisau tajam/tidak tumpul dan clam angin pres berfungsi dengan baik
- Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- Gunakan Ear Plug
- Pastikan emergency switch Key dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
 - Pelatihan pengoperasian mesin
 - Proses Induksi karyawan baru (di tempatkan di mesin)
 - Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit dan Pisau
 - Pastikan Swich/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin
 - Pastikan press pneumatic Bar angin sesuai dan berfungsi dengan baik.
 - Area kerja dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.
- Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
- Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan setting mesin.
- Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
- Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

				
Sepatu Safety	Masker	Kaca Mata Safety	Sarung Tangan Karet	Ear Plug

DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						
	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						