



# ONE POINT LESSON

No OPL : OPL/HSE/002

CII/FRM/146

## TEMA

Resiko Bahaya Pekerjaan  
Lock Hole/Flat Hole

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Lock Hole/Flat Hole
Departemen	Line 3
Factory	A
Produk	Komponen Pintu

### HAZARD:

1. Tangan terjepit clamp
2. Tangan tertusuk Kayu
3. Pentalan material Kayu
4. Terpotong
5. Tersengat arus listrik
6. Paparan debu
7. Paparan Kebisingan
8. Terpelset,tergores,tertimpa
9. Kebakaran
10. Kegagalan Lototo

Keterangan :  
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



## CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD;
  - Kaca mata Safety
  - Sarung Tangan
  - Sepatu Safety
  - Ear Plug
2. Jarak tangan jangan terlalu dekat dari titik Potong dan clamp;
  - Pastikan posisi stoper terkunci dengan baik dan Alas Stoper juga dari material yang standart
  - Pastikan menggunakan kaca mata ketika menggunakan Lem kaca/power glue untuk menempelkan Stoper alas material.
3. Pastikan Pisau tajam/tidak tumpul dan clam angin pres berfungsi dengan baik
- 4.Perhatikan Posisi tangan selalu benar;
- 5.Gunakan Ear Plug
- 6.Pastikan emergency switch Key dan Tekanan angin/piston serta cover mesin berfungsi:
  - Pelatihan pengoperasian mesin
  - Proses Induksi karyawan baru ( di tempatkan di mesin)
  - Selalu menjauhkan posisi tangan titik jepit dan Pisau
  - Pastikan Swith/ Cover dalam posisi Off ketika proses setting dan off mesin/LOTOTO
  - Pastikan press pneumatic Bar angin/Hydraulik sesuai dan berfungsi dengan baik.
  - Area kerja dalam kondisi bersih sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan.
- 7.Cek kondisi kabel dari panel ke mesin sebelum memulai aktivitas kerja.
8. Pastikan kondisi pisau tajam dan baik,untuk pencegahan kebakaran.
- 8.Lakukan/Wajib LOTOTO dalam perbaikan mesin,Cleaning mesin dan setting mesin.
- 9.Dilarang menggunakan Angin Kompresor untuk membersihkan badan.
- 10.Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
9. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen



Control of Hazardous Energy Kontrol Sumber Energi Berbahaya	Control Space Entry Akses Ruang Terbatas
Machine Guarding Penutup Mesin	Hot Work Pekerjaan Terpapar Panas
Powered Industrial Truck Kendaraan Industrial Ber tenaga	Live Working Pekerjaan Jalur Tegap Ada Sumber Listrik
Electrical Safety Keselamatan Listrik	Crane & Hoist Penerus Angkat Angkat
Fall Protection Perlindungan Jatuh	Flammable Gases, Vapors Cairan dan Gas Mudah Terbakar
Motor Vehicle Kendaraan Bermotor	Compressed Air Udara yang Tertekuk

## ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:

									
Sepatu Safety		Masker		Kaca Mata Safety		Sarung Tangan Karet		Ear Plug	
DIPELAJARI DAN DIPAHAMI OLEH	Tanggal								
	Nama								
	Paraf								