

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	D.E.T 2
Departemen	Line V
Factory	B
Produk	Triming All Komp

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja di D.E.T 2

BAHAYA:


1. Bagian Tubuh Terjepit body mesin
2. Paparan Kebisingan
3. Terkena pisau yang berputar
4. Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
5. Paparan debu.
6. Potensi Kebakaran akibat gesekan saw blade dengan Material.
7. Terkena pentalan sisa potongan material.
8. Tertusuk material.
9. Terjepit body mesin yang bergeser
10. Terjepit Conveyor mesin
11. Tertimpa material kayu
12. Terkena paparan Material B3
13. Terjepit/tertimpa siccorlift
14. Tersandung kabel,balok,metal
15. Terpleset
16. Tersayat pisau/material potensi
17. Tergores



CARA KERJA AMAN:

1. Gunakan APD dengan benar
2. Pastikan jari tangan anda jauh dari conveyor yang berputar
3. Pastikan pada saat setting sawblade posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar
4. Pastikan switch emergency/sensor berfungsi
5. Pastikan Rope Emergency Stop berfungsi
6. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
7. Pencegahan kebakaran ,Pastikan pisau tidak tumpul dan sisa potongan kayu harus bersih
8. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan
9. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang
10. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
11. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager)
12. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
13. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
14. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listriknya seperti, Kipas angin,Dispenser dll, wajib di matikan/offkan.

Keterangan :
(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



ALAT PELINDUNG DIRI (APD) WAJIB:

						
Sepatu Safety		Ear Muff	Kacamata Safety	Masker	Sarung Tangan Karet	Earplug

Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal						
	Nama						
	Paraf						