

## خوارزمية تشغيل قطعة Wasdom ESP32

تحميل برنامج ( ARDUINO IDE ) .

بعد فتح الصفحة الرئيسية للبرنامج اضغط على (ملف ) ثم ( تفضيلات ) وبعد ذلك نسخ الرابط عند خانة (تدبير عناوين اللوحات الإضافية ) .

[https://dl.espressif.com/dl/package\\_esp32\\_index.json](https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json)

اضغط على (أدوات ) ثم (لوحة " Arduino uno " ) ثم (مدير اللوحة ) ستظهر نافذة عند خانة النوع ادخل (ESP32) وبعد ذلك تحميله .

توصيل القطعة بسلك ال USB .

اضغط على (أدوات ) ثم (لوحة " Arduino uno " ) ثم (ESP32) Arduino ( ثم (WEMOS D1 MINI ESP32) .

اضغط على (أدوات ) ثم ("Port:"COM3) ثم (COM3) .

تشغيل الإضاءة

اضغط على (ملف) ثم (امثلة ) ثم (Basics.01) ثم ( Bink ) .

سيتم تشغيل الكود عن طريق ايقونة .  
