


Рис. П 3 — Сема электрическая блока измерительного






Рис. П 4 — Схема электрическая кабеля соединительного (Блок измерительный –Датчик O2)