

**HAR**

**Screw Machine  
Screw M4 10**

**SCR**

**mm Length  
Pozidrive Head**

**M4**

**MS4M10PZ**

**screw\_machine\_screw  
m4**

**10M**

**10 mm length  
pozidrive\_head**

**4AB1A**

