

HAR

**Screw Machine
Screw M4 10**

SCR

**mm Length
Pozidrive Head**

M4

MS4M10PZ

**screw_machine_screw
m4**

10M

**10 mm length
pozidrive_head**

4AB1A

