

**HAR**

**Screw Machine  
Screw M2 4 mm**

**SCR**

**Length  
Pozidrive Head**

**M2**

**MS2M4PZ**

**screw\_machine\_screw  
m2**

**4MM**

**4 mm length  
pozidrive\_head**

**OOWME**

