

Platí pre: Sinterovaný kameň Orostone® – iba skladové platne bez úprav.

## ROZMER

**3200 mm × 1600 mm**

## HRÚBKÁ

**12 mm**

## POVRCHY

**Lesklý • Matný • Polo-  
matný**

## KOLEKcie

**Bianco • Lusso •  
Marbelito • Marmo •  
Unita**

## ČO MATERIÁL JE

- Sinterovaný (spekaný) kameň – veľkoformátové platne pre odborné spracovanie a montáž.
- Neporézny; vhodný pre interiér (a podľa typu aj exteriér) pri dodržaní TDS.

## ČO MATERIÁL NIE JE

- Nie je “nezničiteľný” – poškodenie môže vzniknúť nárazom, pádom, nesprávnou manipuláciou alebo chybným opracovaním.
- Nie je služba zamerania, rezania ani montáže – platňa je polotovár; výsledok závisí od realizátora.
- Nie je garancia nulovej vizuálnej variability – dekor/odtieň/lesk sa môže líšiť od vzorky.

## VIZUÁLNA VARIABILITA (NIE JE VADOU)

- Rozdiely v kresbe, žilovaní, “mrakoch”, odtieni a lesku/mate medzi šaržami a podľa smeru svetla.
- Bookmatch/continuity nie je garantovaný bez písomnej dohody.

## KONTROLA PRI PREVZATÍ (DO 24 H)

- Skontrolovať zjavné poškodenie (praskliny, odštiepky, škrabance), počet kusov, označenie/šaržu, obal/uloženie.
- Poškodenie/hezrovnalosti zdokumentovať (foto + poznámka v prepravnom liste) a nahlásiť **najneskôr do 24 hodín**.

## MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Platne sú ťažké a krehké na hrane – používať vhodný rám/A-frame, odborná manipulácia.
- Nesprávne zdvíhanie, prehnutie, bodové podopretie alebo otras môže spôsobiť mikrotrhliny (neskôr prasknutie).

## OPRACOVANIE A MONTÁŽ (ZODPOVEDNOSŤ REALIZÁTORA)

- Rezanie, brúsenie, výrezy, lepenie, podopretie, dilatácie: **podľa TDS a montážneho manuálu**.
- Vady z opracovania/montáže (výrezy, rohy, hrany, podopretie, dilatácie) nesie realizátor.
- Realizátor pred montážou platne vizuálne skontroluje; montážou potvrdzuje akceptáciu vzhľadu.

## **POUŽÍVÁNIE A ÚDRŽBA – ČO ZÁRUKA**

### **TYPICKY NEKRYJE**

---

- Mechanické poškodenie po prevzatí (náraz, pád, odštiepenie hrany).
- Škrabance / stopy nad rámec bežného opotrebenia (najmä lesk).
- Poškodenie agresívnymi chemikáliami alebo abrazívnym čistením; tepelný šok.
- Postupujte vždy podľa dokumentu "Údržba & čistenie".

### **BEZPEČNOSŤ PRI OPRACOVANÍ**

---

- Pri dry-cut/grind vzniká prach – používať OOPP, odsávanie alebo mokré rezanie podľa interných BOZP pravidiel realizátora.

### **REKLAMÁCIE – KONTAKT**

---

- Email: [info@orostone.sk](mailto:info@orostone.sk)
- Telefón: +421 917 588 738
- Korešpondenčná adresa: SNP 113/1, 956 18 Bošany
- Uvedte: číslo objednávky, popis vady, fotodokumentáciu, šaržu/označenie platne a informáciu, či prebehlo opracovanie/montáž.