

FEEDRATE CONTROLLER

SLAWEKGONET.PL

512C+10V SET 0V
T14 T13 T11/4**STATUS MESSAGES**

■	■	CONFIG OK
■	■	SET MINIMUM
■	■	SET 500MM/S
■	■	SET FEED SETPOINT

MAHO
MH300M**UART**

TX GND RX

POT

VCC WIP GND

FEED OVRD

1/10

RAPID

CLEAR**CONFIG**