



1. 修毛邊【手磨】（海綿砂布）




1. 焊接組件 (注意方向)
2. 焊接羊眼圈






1. 機器導角單邊
2. 機器攻牙M6




1. 本體修毛邊【機磨】(散打#240)
2. 鑽孔-拉帽孔擴大為 $\varnothing 11$ (現為 $\varnothing 6$)



1. 焊接牙片(滿焊，注意垂直面)
2. 牙孔倒角
3. 牙孔重新手工攻牙





1. 拉上M8拉帽
2. 清洗攻牙油