

Reporte de Proceso de Certificación




Número de Serie: ALCLB3F49710

Device Type: Huawei 521

Fecha de Ejecución: 21/10/2025 11:59:53

Ultimo Estatus: EN PROGRESO

Resumen General:



Exitosas
80%









Pendientes
5%

Fallidas
15%


GetParameterValue

PRUEBA	OBSERVACIONES
GPV single parameter	
GPV multiple parameters	
GPV Branch	
GPV Full tree	
GPV nonexistent parameter	Unexpected response, it was expected to receive 9005 Invalid parameter name


SetParameterValue

PRUEBA	OBSERVACIONES
<div> SPV single parameter</div>	
<div> SPV multiple parameters</div>	
<div> SPV all data types</div>	
<div> SPV nonexistent parameter</div>	
<div> SPV branch, no object</div>	Unexpected response, it was expected to receive 9005 Invalid parameter name
<div> SPV wrong data type</div>	
<div> SPV wrong value</div>	
<div> SPV non-writable parameter</div>	


AddObject

PRUEBA	OBSERVACIONES
<div> Add Object</div>	

Reboot

PRUEBA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Reboot	<div> Pendiente de ejecución/validación manual</div>	Por favor ejecute la prueba y actualice el estado.

Factory Reset

PRUEBA	ESTATUS	OBSERVACIONES
Factory Reset	<div> Pendiente de ejecución/validación manual</div>	Por favor ejecute la prueba y actualice el estado.