

Presupuesto de Reparaciones

Nombre: Alfredo Perez Reina

Rut: 15.192.156-2

Dirección: 82 Windsor Road

Fono: (452) 597-0784


Siniestro: AK421

Fecha Ppto: fecha

Email: sjava@yahoo.ca

Nro. Ppto: Numero pp

1. Pasillo






1.1 Placas Fisuradas (34 uni)

imagen 1: 1e67c8a4-9af9-489d-aecc-29a5843d0ac0.png

| ITEM | PARTIDAS | UNID. | CANT | P.UNIT | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|
| 1 | Living comedor | | | | |
| 1.1 | Reparación de fisura en muro | M1 | 2,70 | \$ 20.500 | \$ 55.350 |
| 1.2 | Empaste y lijado de muro | M2 | 4,00 | \$ 4.750 | \$ 19.000 |
| 1.3 | Preparación de superficie de muro | M2 | 53,36 | \$ 2.100 | \$ 112.056 |
| 1.5 | Aplicación de pintura de muro | M2 | 53,36 | \$ 7.300 | \$ 389.528 |
| 2 | Baño 1 | | | | |
| 2.1 | Reparación de fisura en cielo | M1 | 0,50 | \$ 20.500 | \$ 10.250 |
| 2.2 | Empaste y lijado de cielo | M2 | 0,75 | \$ 4.750 | \$ 3.563 |
| 2.3 | Preparación de superficie de cielo | M2 | 2,07 | \$ 2.100 | \$ 4.347 |
| 2.4 | Aplicación de pintura de cielo | M2 | 2,07 | \$ 7.300 | \$ 15.111 |
| 3 | Cocina | | | | |
| 3.1 | Reparación de fisura en muro | M1 | 1,30 | \$ 20.500 | \$ 26.650 |
| 3.2 | Empaste y lijado de muro | M2 | 1,95 | \$ 4.750 | \$ 9.263 |
| 3.3 | Preparación de superficie de muro | M2 | 28,56 | \$ 2.100 | \$ 59.976 |
| 3.4 | Aplicación de pintura de muro | M2 | 28,56 | \$ 7.300 | \$ 208.488 |
| 3.5 | Reparación de fisura en cielo | M1 | 1,50 | \$ 20.500 | \$ 30.750 |

imagen 2: 1e67c8a4-9af9-489d-aecc-29a5843d0ac0.png





2.1 Fijaciones A La Vista En Tabiques (34 cm)

imagen 1: 0149f3f3-188f-4a50-acc8-d1524dff302e.png




imagen 2: 0149f3f3-188f-4a50-acc8-d1524dff302e.png




imagen 1: 6d8d33b3-4749-4895-a559-ff10759aaf9.png






imagen 2: 6d8d33b3-4749-4895-a559-ff10759aaf9.png



imagen 1: bb8433e3-5abb-4752-bbf3-7a74ef562524.png

| ITEM | PARTIDAS | UNID. | CANT. | P.UNIT. | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------|-------|-------|-----------|-------------|
| 1 | Living comedor | | | | |
| 1.1 | Reparación de fisura en muro | ML | 2,70 | \$ 20.500 | \$ 55.350 |
| 1.2 | Empaste y lijado de muro | M2 | 4,05 | \$ 4.750 | \$ 19.238 |
| 1.3 | Preparación de superficie de muro | M2 | 53,36 | \$ 2.100 | \$ 112.056 |
| 1.5 | Aplicación de pintura de muro | M2 | 53,36 | \$ 7.300 | \$ 389.528 |
| 2 | Baño 1 | | | | |
| 2.1 | Reparación de fisura en cielo | ML | 0,50 | \$ 20.500 | \$ 10.250 |
| 2.2 | Empaste y lijado de cielo | M2 | 0,75 | \$ 4.750 | \$ 3.563 |
| 2.3 | Preparación de superficie de cielo | M2 | 2,87 | \$ 2.100 | \$ 6.027 |
| 2.4 | Aplicación de pintura de cielo | M2 | 2,87 | \$ 7.300 | \$ 20.951 |
| 3 | Cocina | | | | |
| 3.1 | Reparación de fisura en muro | ML | 1,30 | \$ 20.500 | \$ 26.650 |
| 3.2 | Empaste y lijado de muro | M2 | 1,95 | \$ 4.750 | \$ 9.263 |
| 3.3 | Preparación de superficie de muro | M2 | 28,56 | \$ 2.100 | \$ 59.976 |
| 3.4 | Aplicación de pintura de muro | M2 | 28,56 | \$ 7.300 | \$ 209.488 |
| 3.5 | Reparación de fisura en cielo | ML | 1,50 | \$ 20.500 | \$ 30.750 |

imagen 2: bb8433e3-5abb-4752-bbf3-7a74ef562524.png



3.1 Pintura Muro (22 m)

imagen 1: 01ff6a50-81d0-463e-acc0-8585cff0ba35.png




imagen 2: 01ff6a50-81d0-463e-acc0-8585cff0ba35.png




imagen 1: 13a069df-8518-41ee-bf1d-783665ecde3d.png




imagen 2: 13a069df-8518-41ee-bf1d-783665ecde3d.png

