

Presupuesto de Reparaciones

Nombre: Alfredo Perez Reina

Rut: 15.192.156-2

Dirección: 82 Windsor Road

Fono: (452) 597-0784


Siniestro: AK421

Fecha Ppto: fecha

Email: sjava@yahoo.ca

Nro. Ppto: Numero pp

1. Pasillo






1.1 Placas Fisuradas (34 uni)

imagen 1: 1e67c8a4-9af9-489d-aecc-29a5843d0ac0.png

ITEM	PARTIDAS	UNID.	CANT	P.UNIT	VALOR TOTAL
1	Living comedor				
1.1	Reparación de fisura en muro	ML	2,70	\$ 20.500	\$ 55.350
1.2	Empaste y lijado de muro	M2	4,05	\$ 4.750	\$ 19.230
1.3	Preparación de superficie de muro	M2	53,36	\$ 2.100	\$ 112.056
1.5	Aplicación de pintura de muro	M2	53,36	\$ 7.300	\$ 389.528
2	Baño 1				
2.1	Reparación de fisura en cielo	ML	0,50	\$ 20.500	\$ 10.250
2.2	Empaste y lijado de cielo	M2	0,75	\$ 4.750	\$ 3.563
2.3	Preparación de superficie de cielo	M2	2,07	\$ 2.100	\$ 4.347
2.4	Aplicación de pintura de cielo	M2	2,07	\$ 7.300	\$ 15.111
3	Cocina				
3.1	Reparación de fisura en muro	ML	1,30	\$ 20.500	\$ 26.650
3.2	Empaste y lijado de muro	M2	1,95	\$ 4.750	\$ 9.263
3.3	Preparación de superficie de muro	M2	28,56	\$ 2.100	\$ 59.976
3.4	Aplicación de pintura de muro	M2	28,56	\$ 7.300	\$ 208.488
3.5	Reparación de fisura en cielo	ML	1,50	\$ 20.500	\$ 30.750

imagen 2: 1e67c8a4-9af9-489d-aecc-29a5843d0ac0.png





2.1 Fijaciones A La Vista En Tabiques (34 cm)

imagen 1: 0149f3f3-188f-4a50-acc8-d1524dff302e.png




imagen 2: 0149f3f3-188f-4a50-acc8-d1524dff302e.png




imagen 1: 6d8d33b3-4749-4895-a559-ff10759aaef9.png




imagen 2: 6d8d33b3-4749-4895-a559-ff10759aaef9.png







imagen 1: bb8433e3-5abb-4752-bbf3-7a74ef562524.png

ITEM	PARTIDAS	UNID.	CANT.	P.UNIT	VALOR TOTAL
1	Living comedor				
1.1	Reparación de fisura en muro	ML	2,70	\$ 20.500	\$ 55.350
1.2	Empaste y lijado de muro	M2	4,05	\$ 4.750	\$ 19.238
1.3	Preparación de superficie de muro	M2	53,36	\$ 2.100	\$ 112.056
1.5	Aplicación de pintura de muro	M2	53,36	\$ 7.300	\$ 389.528
2	Baño 1				
2.1	Reparación de fisura en cielo	ML	0,50	\$ 20.500	\$ 10.250
2.2	Empaste y lijado de cielo	M2	0,75	\$ 4.750	\$ 3.563
2.3	Preparación de superficie de cielo	M2	2,67	\$ 2.100	\$ 4.347
2.4	Aplicación de pintura de cielo	M2	2,67	\$ 7.300	\$ 15.111
3	Cocina				
3.1	Reparación de fisura en muro	ML	1,30	\$ 20.500	\$ 26.650
3.2	Empaste y lijado de muro	M2	1,95	\$ 4.750	\$ 9.263
3.3	Preparación de superficie de muro	M2	28,56	\$ 2.100	\$ 59.976
3.4	Aplicación de pintura de muro	M2	28,56	\$ 7.300	\$ 208.488
3.5	Reparación de fisura en cielo	ML	1,50	\$ 20.500	\$ 30.750

imagen 2: bb8433e3-5abb-4752-bbf3-7a74ef562524.png



3.1 Pintura Muro (22 m)

imagen 1: 01ff6a50-81d0-463e-acc0-8585cff0ba35.png




imagen 2: 01ff6a50-81d0-463e-acc0-8585cff0ba35.png




imagen 1: 13a069df-8518-41ee-bf1d-783665ecde3d.png




imagen 2: 13a069df-8518-41ee-bf1d-783665ecde3d.png

