



SIMBOLOGÍA GRAL.
Ingreso de metales

- ① Insumos
- ② Almacén
- ③ CNC
- ④ Mesas Calidad
- ⑤ Cabinas de Pintura
- ⑥ Corian
- ⑦ Kioscos de Armado
- ⑧ Crates
- ⑨ Finish Goods
- ⑩ Embarques
- ⑪ Oficinas
- ⑫ Cuarto de Maquinas

Ingreso de Materiales

Revisión III

esc.1:20 A:4

MONTACARGAS
zona de rampa