



Rev 9: Korrektur FSM & Anschluss Inkrementalgeber, Ersatz R337, Power LED
 Rev 8: Korrektur FSM Inkrementalgeber
 Rev 7: Hinweis zur Nutzung von 54LS164 statt 74LS164
 Rev 6: Korrektur FSM Inkrementalgeber, Fix C402/403, IC310 an -5V, GND an GND
 Rev 5: Zustandsmaschine Inkrementalgeber

Ralf Gerlich

Sheet: /
 File: psu_p9530_panel.sch

Title: ELV PS9530 Ersatz Bedienteil

Size: A4 Date: 2022-08-24

KiCad E.D.A. kicad 5.1.9+dfsg1-1+deb11u1

Rev: 9

Id: 1/1