



Rev 8: Korrektur FSM Inkrementalgeber  
Rev 7: Hinweis zur Nutzung von 54LS164 statt 74LS164  
Rev 6: Korrektur FSM Inkrementalgeber, Fix C402/403, IC310 an -5V, GND an GNDA  
Rev 5: Zustandsmaschine Inkrementalgeber  
Rev 4: Umsetzung Deutsch, IC308 A an GND statt GNDA

**Ralf Gerlich**

Sheet: /  
File: psu\_p9530\_panel.sch

**Title: ELV PS9530 Ersatz Bedienteil**

Size: A4 Date: 2022-08-20

KiCad E.D.A. kicad 5.1.9+dfsg1-1

**Rev: 8**

Id: 1/1