



welhandover-document 1234-revision 5

From Construntion to Operation

Dados Basicos

Nome do POCO	4xx 001 xx
Area emissora	Construction
Area Destination	Operations
Ultima Atualizacao	10/08/2022 15:03
Atualizado Por	login_user
Nome poco ANP	4-xx-1-x
Codigo do poco ANP	45454545454
Campo	CANAMBRAVA
Intervention	WORKOVER(10 / 04 / 2020)
Intalacao	Est.Canamrava
Apresenta	Surgineaca
Number of CSBs	2
Categoria de poco	Poco de Explorstion
Localization do poco	Areas com menor impacto ambiental/ pessoas > 200m(3)
Vazao	500 bfdp(1)
Fluido produzido	Injector em zona de agua(1)
Criticidade	Muito Baxia
Monitoramento	Supervisor
Intervalo de Inspecao	A cada 6 meses
Elemento CSB Compartilhado	Nao
DHSV	Nao
Metodo de Producao	N/A
Classificacao Atual	
Vida Util Prevista(anos)	
Vida Util Remanescente(anos)	

CSB

Nome do POCO	4xx 001 xx
Area emissora	Construction

Area Destination	Operations
Ultima Atualizacao	10/08/2022 15:03
Atualizado Por	login_user
Nome poco ANP	4-xx-1-x
Codigo do poco ANP	45454545454
Campo	CANAMBRAVA
Intevention	WORKOVER(10 / 04 / 2020)
Intalaco	Est.Canamrava
Apresenta	Surgineaca
Number of CSBs	2
Cetegoria de poco	Poco de Explorstion
Localization do poco	Areas com menor impacto ambiental/ pessoas > 200m(3)
Vazao	500 bfdp(1)
Fluido produzido	Injector em zona de agua(1)
Criticidado	Muito Baxia
Monitoramento	Supervisor
Intervalo de Inspecao	A cada 6 meses
Elemento CSB Compartihado	Nao
DHSV	Nao
Metodo de Producao	N/A
Classificacao Atual	
Vida Util Prevista(anos)	
Vida Util Remanescente(anos)	

ABC

Nome do Poco	4xx 001 xx
Area emissora	Construction
Area Destination	Operations
Ultima Atualizacao	10/08/2022 15:03
Atualizado Por	login_user
Nome poco ANP	4-xx-1-x
Codigo do poco ANP	45454545454
Campo	CANAMBRAVA
Intevention	WORKOVER(10 / 04 / 2020)
Intalaco	Est.Canamrava
Apresenta	Surgineaca
Number of CSBs	2
Cetegoria de poco	Poco de Explorstion
Localization do poco	Areas com menor impacto ambiental/ pessoas > 200m(3)
Vazao	500 bfdp(1)
Fluido produzido	Injector em zona de agua(1)
Criticidado	Muito Baxia
Monitoramento	Supervisor
Intervalo de Inspecao	A cada 6 meses
Elemento CSB Compartihado	Nao

DHSV	Nao
Metodo de Producao	N/A
Classificacao Atual	
Vida Util Prevista(anos)	
Vida Util Remanescente(anos)	

