

 BG IMPORT S.A.		Hoja de Servicios	
LAUDA SAP		Ruc.:	
Tipo de servicio	ELECTRO/MECANICO		
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros
Descripcion del equipo:	instalacion de autoclave de fronteras YG-0.25		
Codigo:	23YG226	Sucursal:	Asuncion
a). instalacion de autoclave de fronteras YG-06, sector de ROPA SUCIA se realiza el coneccionado electrico a los bornes de llaves de fuerza y mando con terminales hojales prensadas			
b). desarme de todas las partes moviles uniones clamp y valvulas actuadoras para su limpieza y retirar el agua de prueba en el reservorio del calderin y cañerias y volver a arma las valvulas			
c). Limpieza del equipo, en el interior y exterior de manera a dejar el equipo libre de polvo			
d). Sellado de los sensores de temperatura de la camara con teflon y formador de junta prensado			
e). Encendido del equipo, prueba de los componentes como motores de ingreso de agua y bombas de vacio, el funcionamiento de cada una de las resistencias del calderin			
f). Configuracion del plc con parametro de funcionamiento y seguridad			
g). Pruebas de buen funcionamiento de puertas, pruebas de electrovalvulas de sellado de las puertas lado limpio y lado bio con enclavamiento entre puertas			
h). coneccion de aire valvula de acceso a agua purificada con aire comprimido para su apertura			
l). Pruebas de funcionamiento conacompañamiento de un operador y jefe de man tenimiento			
El equipo queda operando en correctas condiciones de funcionamiento			
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:	
Tecnico Responsable:	Raul Benitez		
hora de Inicio:	7:30:00	Hora de finalizacion :	17:00
fecha de Inicio :	21/11/2024	fecha de finalizacion :	28/11/2024
Observaciones : tener en cuenta lo siguiente el programa del autoclave debe tener unas modificaciones para la seguridad de la puerta del lado limpio, el mismo solo se puede abri cuando termine un proceso de no ser asi no se debe abrir de ninguna manera			

Raul Benitez

Firma Tecnico

Fecha:

Firma cliente

Fecha: