


TM 1-1520-238-23P C03

SECTION II



M09-054H

Figure 296. Group 05 Tail Rotor Installation (Head Blades)
7-311420002