



DH REPORT CELL 5



Work Center : Packer 12, Maker 12
Period : 07-08-2024 to 07-08-2024








TABLE DH OPEN

NUMBER	STATUS	WORK CENTER TYPE	PRIORITY	DESCRIPTION
DH01013547	OPEN	Packer 12	HIGH	FRID detec nok aktual di pre FRID deteck ok
DH01013358	OPEN	Packer 12	LOW	sensor upper piston magomat B68 tidak dapat dikunci karena terhalang suport piston, sementara kabelsensor di teflon agar tidak goyang/berubah
DH01013345	OPEN	Packer 12	HIGH	baut sensor kupon missing in turet cuma 1 sehingga rawan goyang, sementara diteflon
DH01012739	OPEN	Maker 12	LOW	Rotary lifting tray tidak mau naik