

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



**De: OLGA
ADRESSE : MOROMBE, Tél.**

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5695UB

USAGE EFFECTIF: TM10

PLACE DEBOUT:

PTC : 9500

DROIT : Ar 23 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 27 000

TVA : Ar 5 400

NET A PAYER : Ar 32 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
TOLIARA-ITINERANTE MOROMBE**

RECU N° : 862089/TLR/008/SUR_SITE/2021

Date : 28/09/2021

NET A PAYER : Ar 32 400

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- AVERTISSEUR SONORE NUL
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER
- FEUX ROUGE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr FAHAMARO Zakasoa
Opérateur : BADEAKE RAPHAELINE CLARA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 mois