

ח"ודתקידב םיינזאמ

ח"וד6202-247426רפסמ :

יטרפחוקלה

משחוקלה יסוי:
סמ1חוקל" :
תבותכסחיסח:

יטרפםיינזאמה

םש יצרןOhaus :
גוס מכשירelectronic :
סמירודיס' 5675765ןרצי :
רשוכהסמעה -ג"ק:
רפסמ-תוקולח :
ררעהקולח -תישממ (d)
ררעהקולח -לויכל (e)
תמר-קויד :
ריראת62.1הקידב :
ריראתהקידב 72.1האבה :

תייטסקויד הלקסה היטסו סופיאמ					
ACCURACY OF READING AND ZERO DEVIATION					
הסמתסמנומ LOAD MASS	האירקהילעב UPLOAD READING	היטסהילעב UPLOAD ERROR	האירקהדיריב DOWNLOAD READING	היטסהדיריב DOWNLOAD ERROR	היטסתרומ PERMISSIBLE ERROR
0	0	0	0	0	0.001
0.5	0.5	0	0.5	0	0.001
1	1	0	1	0	0.001
5	5	0	5	0	0.001
10	10	0	10	0	0.001
15	15	0	15	0	0.001

תדוקנהסמעה LOADING POINT	האירקהילעב UPLOAD READING	היטסהילעב UPLOAD ERROR	היטסתרומ PERMISSIBLE ERROR
זכרמ	4.95	0	0.001
ימדקנימי	4.95	0	0.001
ימדקלאמש	4.95	0	0.001
ירוחאנימי	4.95	0	0.001
ירוחאלאמש	4.95	0	0.001

הסמתסמעותמ LOAD MASS	תאירקהסמה MASS READING	היטסהאירקב READING ERROR	היטסתרומ PERMISSIBLE ERROR
7.5	7.5	0	0.001

הקידבתיתוזח ויקת:
סוטס הבדיקהPASS :

וקת בינלאומי: R O.I.M.L - 111
רחסמהו טרפמ הדובע סאות
תול"יוכמו י"ע דרשמ היישעתה
וקדבנ תרזעב תולוקשמ תורשואמה
סיינזאמה
לכתודימה ודדמן ג"קב
לכמינמזה ודדמן. תוינשב