




Napájení procesoru - měnič 3,3V/1A




Napájení servomotorů - měnič 6V/5A




USB-C připojení




Voltmetr




Boot




LED



USB programátor



Bezdrátové nabíjení - přijímač



Mikrokontrolér ESP-32S 4MB

