


5		4	3	2	1
Revision History					
Rev.1.0	2022/09/07	Initial release			
Rev.1.1	2022/12/17	Cheak from 问题记录.txt			
Rev.1.2	2023/03/21	1. Change Discharge from MCU 17pin to MCU 13pin. 2. Add MCU 17pin for Temp_Sen.			



中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

DESIGNER:

CHECK:

APPROVE

Title

History

Size

Document Number

Rev

A3

ID_CTRL_TOP_R10_0907

R10

Date


Monday, July 24, 2023


Sheet


1


of

10





		中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	
DESIGNER:		CHECK:	APPROVE
Title		Function	
Size	Document Number		Rev
A3	IO_CTRL_TOP_R10_0907		R10
Date	Monday, July 24, 2023		Sheet 2 of 10




		中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	
DESIGNER:		CHECK:	APPROVE
Title Power_Distribute			
Size A3	Document Number ID_CTRL_TOP_R10_0907		Rev R10
Date Monday, July 24, 2023		Sheet 3 of 10	


No Power Sequence Requirement.

 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司		
DESIGN:	CHECK:	APPROVE:
Title: O'Power Sequence		
Size: A3	Document Number: IO_CTRL_TOP_R10_0907	Rev: R10
Date: Monday, July 24, 2023	Sheet 4 of 10	



1	ERROR	故障输入
2	ROLL	旋转方向输出
4	SFD	速度输出



		中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	
DESIGNER:		CHECK:	APPROVE
Title MOT1_OUT			
Size A3	Document Number ID_CTRL_TOP_R10_0907		Rev R10
Date:	Monday, July 24, 2023	Sheet 7 of 10	

