



Rev 0.3
- Fix spacing on 10uF cap footprints