

```
New Script.mos x RbsSummary.xml x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <summary:AutoIntegrationRbsSummaryFile xmlns:summary="http://www.ericsson.se/RbsSummaryFileSchema" xmlns:xsi="http://www
3 <Format revision="F" />
4 <ConfigurationFiles initialSecurityConfigurationFilePath="03_ENM1_ossNodeProtocol.xml"
5 upgradePackageFilePath="Baseband_Radio_Node_Yupana_Ip_1_R33H26"
6 siteEquipmentFilePath="02_SiteEquipment.xml"
7 siteBasicFilePath="01_SiteBasic.xml" />
8 </summary:AutoIntegrationRbsSummaryFile>
9
```

RbsSummary.xml isimli dosyanın içerisinde bulunan "**Yupana_Ip**" ifadesini,
excelde bulunan "**IPV6_SIAD_BEARER_IP_DEF_ROUTER**" başlığının altındaki değer ile değiştir.

```
New Script.mos x
1 crn Equipment=1,FieldReplaceableUnit=RRU-1
2 administrativeState 1
3 isSharedWithExternalMe false
4 positionCoordinates
5 positionInformation
6 positionRef
7 userLabel Yupana
8 end
9
10 ld Equipment=1,FieldReplaceableUnit=RRU-1,EnergyMeter=1 #SystemCreated
11
12 crn Equipment=1,FieldReplaceableUnit=RRU-1,RfPort=A
13 administrativeState 1
14 antennaSupervisionActive false
15 automaticYupanarecovery true
16 pimdAlarmActive false
17 pimdMeasDuration 1
18 pimdThreshold 300
19 userLabel Yupana
20 vswrSupervisionActive true
21 vswrSupervisionSensitivity 49
22 end
```

New Script.mos isimli dosyanın içerisinde bulunan "**Yupana**" ifadesini,
excelde bulunan "**node_name**" başlığının altındaki değer ile değiştir.