


Main Heater Resistance
20C -> 0.387 ohm
100C -> 0.510 ohm
Trace Length -> 4878.2 mil



Air Heater Resistance
20C -> 0.232 ohm
100C -> 0.305 ohm
Trace Length -> 2918.271 mil

