

7.8.5 Kontrollpunkter under provningen




Kontrollera håltagningen så att jorden under hålbotten inte störs. Om tendenser till bottenuppluckring märks ska vatten fyllas på i hålet och hållas över grundvattenytans nivå.

Se till att vakuum under borren inte uppstår vid upplyftning.

7.8.6 Redovisning

Redovisning av SPT-sondering ska utföras enligt **Tabell 7.13** och Kapitel 1.

7.8.7 Kalibrering av utrustningen

Metod enligt SGFs	E21 för sondering med provtagning (SPT)		
Formatstandard	E21B för sondering utan provtagning (SPT(C))		
Beteckning i plan	Sondering och provtagning		
	Endast sondering		
Upprättning i skrift	Enligt SS-EN ISO 22476-3		

Tabell 7.13 Redovisning av SPT-sondering.