



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco

Tlaxco, Tlaxcala, **16/Julio/2025**

**Por medio del presente, me dirijo a usted para informar sobre el estado actual del funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en las diferentes áreas de nuestra unidad académica.**


Tras una revisión reciente realizada, se ha detectado lo siguiente:

**Cámaras que NO FUNCIONAN / PRESENTAN FALLAS:**

1. **Cámara N.º 1 HIKVISION** – Visualización falla.



2. **Cámara N.º 2 QIHAN** – Fuera de línea, no funciona.



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Tlaxco, Tlaxcala  
C.P. 90271 Tels. 241 412 31 15 o 241 412 3125  
e-mail: [dir\\_dtlaexo@tecnm.mx](mailto:dir_dtlaexo@tecnm.mx) | [tlaxco.tecnm.mx](http://tlaxco.tecnm.mx)





## Cámaras que FUERON REUBICADAS:

1. **Cámara N.º 3 HIKVISION** – Se cambió de lugar para mejorar el ángulo de visualización.




2. **Cámara N.º 4 HIKVISION** – Reubicada para cobertura más amplia. Ambas cámaras funcionan correctamente.





**Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco**

3. **Cámara N.º 5.** Se instaló la cámara al entrar al instituto y se agregó en las cámaras de vigilancia.



Agradeciendo su atención y pronta respuesta, quedo atento(a) a cualquier información adicional que se requiera.

**Sin otro particular, me despido cordialmente.**



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Predio Cristo Rey Ex Hacienda de Xalostoc s/n, Tlaxco, Tlaxcala  
C.P. 90271 Tels. 241 412 31 15 o 241 412 3125  
e-mail: [dir\\_dtlatxco@tecnm.mx](mailto:dir_dtlatxco@tecnm.mx) | [tlaxco.tecnm.mx](http://tlaxco.tecnm.mx)



redconocer  
de autoridades de gobierno  
Unidad de Certificación y Evaluación