



[LOGIN](#)  
[ISCRIVITI ORA](#)  
[WISHLIST](#)  
0

Scegli la lingua  
[Italiano](#)  
[Inglese](#)  
[Spagnolo](#)  
[Tedesco](#)  
[Francese](#)  
[Ceco](#)

Cerca prodotti

[Chiudi Menu](#)  
[Home](#)  
[Prodotti](#)  
[Chi siamo](#)  
[Blog](#)  
[Store Locator](#)  
[Collabora con noi](#)  
[Diventa rivenditore](#)  
[LOGIN](#)  
[ISCRIVITI ORA](#)  
[WISHLIST](#)  
[HOME](#)**SET DI RICAMBI IN SILICONE PER BIBERON NUVITA**

★★★★★ (3)

## Set di ricambi in silicone per biberon Nuvita

€7,99

Set di ricambi composto da 2 tettarelle e 1 valvola anticolicca per biberon.  
Compatibili con tutti i modelli di biberon Nuvita in vetro e plastica.  
100 % silicone.  
Privo di BPA  
4 tipi di flusso : lento, medio, veloce, per la pappa.

Scegli il Tipo di Flusso: Lento  
Lento  
Medio  
Veloce  
Per la  
pappa



[Trovalo in negozio](#)

di **€45,00** ed ottieni la spedizione gratuita  
I nostri ordini vengono evasi entro 12 ore.

CODICE SKU: NU-ALMB0010

Ti potrebbero interessare anche

Spesso comprati insieme

[Garanzia](#)  
[Politica dei resi](#)  
[Spedizione e Consegna](#)  
[Pagamenti](#)  
[Privacy & Cookies policy](#)

**Servizio Clienti**

[Tracciamento ordine](#)  
[Modifica ordine](#)  
[Richiesta di supporto](#)  
[Richiesta di recesso](#)  
[Non conformità ordine](#)  
[FAQ](#)

**Collabora con noi**

[Rivenditori](#)  
[Influencers](#)

**Social**

[Facebook](#)  
[Instagram](#)  
[YouTube](#)



Copyright 2023 © nuvitababy.com - Anteprima Brands International Ltd.

Errore

Nessun prodotto nel tuo carrello