



void Start_Fane(void)

DC_Motor_Set_Direction(CLOCKWISE)

DC_Motor_Speed(99)

DC_Motor_Start()

void Stop_Fane(void)

DC_Motor_Stop()

void Check_Fane(void)

read=LM35_Read()

sprintf(arr,"%d",read)

Lcd_Goto_Row_Column(0, 14)

Lcd_Display_str(arr)

read \geq 21+error

True

Start_Fane()

False

read $<$ 21+error

True

Stop_Fane()







