

J1

rotilio.cc

+5V	RS485B	P3
GND	RS485A	



P1



P2



J1




FR1

POT1



○ TXD
 ○ RXD
 ○ GND
 ○ +3V3
 ○ D6/P2
 ○ D5/Puls.
 ○ A2/POT.
 ○ A1/FR1
 ○ D2/P1
 ○ D1/SCL
 ○ D0/SDA
 ○ D7

RS485A
 +3.3V
 RST
 Vbat
 GND
 D7
 D6/P2
 D5/puls.
 D4/SET
 D3/RESET
 D2/P1
 D1/SCL
 D0/SDA



P1

RS485B
 +3.3V
 GND
 TXD
 RXD
 A7
 A6
 A5/MAX485
 A4/MAX485
 A3
 A2/POT
 A1/FR1
 A0

BZ1



RELE



P4

P2



BATT

MS5673
 SI7020