

# LAUDO DE CONDENAÇÃO



**3899**

**AGENCIA SANTA FE**

**AV GETULIO VARGAS 780, CENTRO 86770-000, SANTA FE-PR**

**OT: 65744**

## LAUDO DE CONDENAÇÃO

### **Dados do Equipamento 1:**

BUILT, HITACHI 36.000 BTUs

frio— 220 V – MONOFÁSICO

Modelo: RAP36B3L

Nº Série: RAP1404 827282

Ano de fabricação: 04/14

Local: RETAGUARDA CEI

Numero da OT:65744

### **Status:**

Inoperante, serpentina esta com muitas avarias sem possibilidade de solda, motor ventilador queimado e compressor com falha eletromecânica.

### **Parecer Técnico:**

Conforme atendimento em manutenção corretiva, constatamos que o aparelho se encontra inoperante, com diversas avarias, provavelmente ocasionadas por desgaste natural pelo equipamento ser antigo.

Entre os reparos necessários, destacamos a necessidade de substituição do compressor, substituição da alinhamento da hélice e substituição na serpentinas do equipamento. Trata-se de um equipamento antigo, com vários anos de uso e diversas manutenções, apresentando alto custo.

Devido a situação do equipamento, sugerimos a substituição do equipamento.

FOTO 1:



FOTO 2:




FOTO 3:



FOTO 4:



**FOTO 5:**



**FOTO 6:**

